

关于鄂尔多斯市君正能源化工有限公司地下水监测井 检测情况说明


我方（内蒙古绿城生态环境科技有限公司），统一社会信用代码：91150602MA13P3Q01Y，具备生态环境检测相关资质（资质证书编号：200512050076），受鄂尔多斯市君正能源化工有限公司委托，于2026年6月18日对该企业厂区内地下水监测井开展地下水环境检测采样工作，检测期间我单位检测人员严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等相关技术规范开展现场踏勘、水位测量及洗井等采样准备工作，经过我方人员现场勘探，厂区东北角监测井（106.803890420°、39.908705283°）、水泥窑原料堆场西侧（106.796200244° 39.907543918°）、盐酸脱吸装置区西侧（106.797959239°、39.905386065°）、盐场西侧（106.802283°、39.902148°）、厂区西侧（106.789023187°、39.908341881°），共5口地下水监测井，井内无稳定地下水存量，无法采集地下水水样，不具备地下水采样检测条件。

特此说明

内蒙古绿城生态环境科技有限公司







经度: 106.804280

纬度: 39.908774

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗G6京藏高速君正集团蒙西化工南行政(A1门)

备注: 蒙西君正二季度地下水检测 厂区东北角



经度: 106.798052

纬度: 39.905380

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗团

结路君正集团蒙西化工南行政(A1门)

备注: 蒙西君正二季度地下水检测 盐酸脱析
西侧

河



15061



2102136



2102136



经度: 106.789062

纬度: 39.908409

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司DMC分厂

备注: 蒙西君正二季度地下水检测厂区西侧

